

LTC PCN No. 020612

和訳

件名 : LTC3533 ダイ変更

■変更内容

ダイ変更

(データシートスペックの変更はございません)

■変更理由

Burst Mode オペレーション時に VC pin 電圧が最適値よりも

低い値にホールドされる現象の改善のため

(BurstMode から PWM Mode に切り替わる時の transient output drop が大きくなるため)