

御中

プロダクト/プロセス変更通知書
Product/Process Bulletin (PB)

件名: i. MX51 エラッタアップデート

《お願い》
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以降、
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。



2012年3月1日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン
プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

15053

変更内容:

i. MX51製品のエラッタを2012年2月末に改版しましたのでお知らせします。
最新のエラッタリストは当社ホームページより下記のドキュメントをご参照ください。

ドキュメント名 : IMX51CE, Revision 5

変更理由:

エラッタ追加のため。

- ・ENGcm12364 eSDHC AutoCMD12 and R1b polling problem
- ・ENGcm12362 NFC wrong indication of ECC uncorrectable error occurrence after reading the spare area
- ・ENGcm10656 Serial boot will fail if HAB_TYPE is PRODUCTION
- ・ENGcm12376 eSDCTL: ESDCTLv2 fails to wait the minimal 200uS between DDR clk & clk enable
- ・ENGcm12378 EIM: AUS mode is non-functional for devices larger than 32MB

対象製品:

MCIMX515DVK8B
MCIMX512DJM8C
MCIMX515DVK8C
SCIMX516AJM6C
SCIMX516AJM6CR2
SCIMX515DJM1C
MCIMX515CJM6C
MCIMX513CJM6CR2
MCIMX515CJM6CR2
MCIMX512CJM6CR2
MCIMX514AJM6CR2
MCIMX516AJM6CR2
SCIMX051DJM8C
SCIMX51EDJM8C
MCIMX512DJM8CR2
MCIMX515DJM8CR2
MCIMX513DJM8CR2
MCIMX512CJM6C
MCIMX514AJM6C
MCIMX513DJM8C
MCIMX513CJM6C
MCIMX516AJM6C
MCIMX515DJM8C
MCIMX515DVM8B

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日： 2012年2月末

ドキュメントの改版をホームページに掲載した時期です。
製品自体の変更はありません。

変更品の見分け方:

--

その他:

こちらのURLから直接ご参照できます。

<http://www.freescale.com/files/dsp/doc/errata/MCIMX51CE.pdf>