

LTC PCN No. 102411

和訳

件名:LT3430,LT3430-1,LT3431 ダイ変更

■変更内容

ダイ変更

(データシートスペックの変更はございません)

■変更理由

VIN=60V 時の、VIN Shutdown 電流(実力値)を減少するため