

御中

プロダクト/プロセス変更通知書
Product/Process Bulletin (PB)

件名: i. MX31エラッタ改版のお知らせ

《お願い》
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以降、
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。



2013年2月27日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

15510

変更内容:

i. MX31エラッタリスト改版をお知らせします。
最新のエラッタRev. 5.7は弊社ホームページからご参照ください。

ドキュメント番号: MCIMX31CE
<http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/errata/MCIMX31CE.pdf>

変更理由:

下記エラッタ追加のため。

- ENGcm09282
“Cannot receive IPU ACK if CSI is still working when the OS goes into low power mode”.

対象製品:

添付別紙をご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日: 2013年1月

製品自体に変更はありません。エラッタ資料をリリースした時期です。

変更品の見分け方:

その他:

JPCN2013-0013(15510)対象製品

MCIMX31CJKN5D
MCIMX31CJMN4C
MCIMX31CJMN4CR2
MCIMX31CJMN4D
MCIMX31CVKN5D
MCIMX31CVMN4C
MCIMX31CVMN4CR2
MCIMX31CVMN4D
MCIMX31DVKN5D
MCIMX31DVKN5DR2
MCIMX31DVMN5D
MCIMX31LCVKN5D
MCIMX31LCVKN5DR2
MCIMX31LCVMN4C
MCIMX31LCVMN4D
MCIMX31LCVMN4DR2
MCIMX31LDVKN5D
MCIMX31LDVKN5DR2
MCIMX31LDVMN5D
MCIMX31LDVMN5DR2
PCIMX31CVMN4C
PCIMX31CVMN4D
PCIMX31LCVMF4C
SCIMX31LCVMF4C
SCIMX31LCVMF4CR2