



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

平成 26 年 11 月 4 日

DL-4266

販売特約店 各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ディストリビューション

部長 板垣 智之



HPA 一部 EVM 製品に同梱されている AC アダプタ/電源コードについてのお願い

拝啓 貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、表題の通り、弊社 HPA 製品の開発キットに同梱されている AC アダプタ/電源コードですが、弊社米国本社よりお客様へ出荷の際、日本の法令（電気用品安全法）に基づく手続きを履践していない AC アダプタ/電源コードが同梱されている可能性が判明いたしました。

つきましては誠に恐縮ではございますが、別紙に記載の通りお客様から回収の上、交換させて頂きたく、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。対象製品、返却先等については別紙をご参照下さい。

尚、本件に関しましてご質問・ご不明な点等ございましたら、弊社マーケティング担当望月 (mochizuki_kazuto@ti.com) もしくは阪本 (chizuko@ti.com) までお問い合わせ下さい。皆様にはお手数お掛け致しますが、ご対応の程、宜しくお願い申し上げます

敬具

別紙 1

■ 対象製品：

Material	
ADC083000RB/NOPB	DIX4192EVM-PDK
ADC08D1520RB/NOPB	RDK-VALUE-SB
ADC10D1500RB/NOPB	SRC4392EVM-PDK
ADC12D1600RB/NOPB	TAS5631PHD2EVM
ADC12D1800RB/NOPB	BUF16821EVM-USB
ADC12D800RFRB/NOPB	ADS1256EVM-PDK
ADC12J4000EVM	ADS1258EVM-PDK
ADS42JB46EVM	ADS1259EVM-PDK
ADS42JB49EVM	ADS1271EVM-PDK
ADS42JB69EVM	ADS1274EVM-PDK
AFE7222EVM	ADS1278EVM-PDK
AFE7225EVM	ADS1281EVM-PDK
DAC3171EVM	ADS1282EVM-PDK
DAC3174EVM	ADS1298RECGFE-PDK
DAC3282EVM	ADS1299EEGFE-PDK
DAC34SH84EVM	ADS131E08EVM-PDK
DAC37J82EVM	ADS1672EVM-PDK
DAC37J84EVM	ADS1675REF
DAC38J82EVM	ADS7953EVM-PDK
DAC38J84EVM	ADS8321EVM-PDK
TSW1265EVM	AMC1210MB-EVM
TSW1400EVM	PGA308EVM
TSW14J56EVM	PGA309EVM-USB
TSW3085EVM	XTR108EVM-USB
TSW30H84EVM	LM97600RB/NOPB
TSW30SH84EVM	TRF3761EVM
TSW3100EVM	TRF3761EVM-X
TSW4200	TSW6011EVM

別紙 2

■ 交換までの手順

- 1.以下の情報を下記担当者まで E-Mail にてご連絡ください。

該当品(不適合品)購入履歴

SO#	
製品名	
数量	

同梱されている AC アダプタ

型番	
定格	

交換品の送付先

住所	
社名	
部署名	
ご担当者名	

2. 弊社から交換品（適合品）到着後、1 週間以内程度で該当品（不適合品）をお客様から回収の上、担当者までご返送ください。
3. お客様のご都合により回収ができない場合、お客様の責任において廃棄頂くようご説明ください。その際、あわせて未回収によって発生するいかなる事由にも弊社は免責とさせていただきますこと、ご通知願います。

■ AC アダプタ返却先：

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
 営業・技術本部 マーケティング部
 阪本 千寿子 (chizuko@ti.com)

〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル Tel: 03-4331-2644

以上