

顧客各位

CB09-035

2009年7月15日 アバゴ·テクノロジー株式会社 チャネルビジネス1部長 坂田雅昭

弊社フォトカプラ仕様変更に関する変更の一部取りやめ

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。

さて、このたびは弊社フォトカプラ製品の仕様変更につきまして多大なるご負担をお掛けしまことに恐縮でございます。 下記に示します製品に関するLEDのチップサイズ変更を取り止めさせていただきます。 一旦公表しました変更を取り下げることによるご迷惑、心よりお詫び申上げます。

弊社といたしましては、製品仕様変更を最小限に留めるよう最善の努力をいたしております。 同LEDの変更につきましては、既存タイプでの供給の安定性を十分に確保できることが確認できましたので、変更の中止を決定いたしました。 事情ご賢察の程お願い申上げます。

敬具

記

対象の変更通知番号: V07-010-32002150 (2007年8月発行)

● 変更中止の内容 : 下表製品に使用される LED チップサイズ変更の中止 ● 変更中止の理由 : 将来の需要増に対して、既存 LED での安定供給を確立

● 従来品の供給 : 同決定に伴い、従来品の供給可能期間を 2009 年 9 月末まで延長いたします。

● 対象製品および実施される変更内容 :

製品型名	リードフレーム	LEDソーイング	ICJ, ロFY	製品型名	リードフレーム	LEDソーイング	ICプロセス
(シリーズ名)	変更	拠点移転	変更	(シリーズ名)	変更	拠点移転	変更
ACNW3130		有り		HCNW4562		有り	有り
ACPL-J313	有り	有り		HCPL-314J		有り	
ACPL-331J		有り	有り	HCPL-315J		有り	
ACPL-332J		有り	有り	HCPL-316J		有り	有り
HCNR200		有り		HCPL-7510	有り	有り	
HCNR201		有り		HCPL-7520	有り	有り	
HCNW135		有り	有り	HCPL-7560	有り	有り	
HCNW136		有り	有り	HCPL-7601	有り	有り	有り
HCNW137		有り	有り	HCPL-7611	有り	有り	有り
HCNW138		有り	有り	HCPL-7800	有り	有り	
HCNW139		有り	有り	HCPL-7800A	有り	有り	
HCNW2201		有り	有り	HCPL-7840	有り	有り	
HCNW2211		有り	有り	HCPL-7860	有り	有り	
HCNW2601		有り	有り	HCPL-786J		有り	
HCNW2611		有り	有り	HCPL-788J		有り	
HCNW3120		有り		HCPL-800J		有り	
HCNW4502		有り	有り	HCPL-J312	有り	有り	
HCNW4503		有り	有り	HCPL-J314	有り	有り	
HCNW4504		有り	有り	HCPL-J454	有り	有り	有り
HCNW4506	·	有り	有り	HCPL-J456	有り	有り	有り