

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: MPC8572, MPC8535/36の組立工場追加、及びMPC8533/44を含むサブスト
レートサプライヤ、アンダーフィルサプライヤの追加認定

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に
弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2013年4月4日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

15579

変更内容:

MPC8572, MPC8535/36, MPC8533/44について下記の変更をお知らせします。

1) MPC8572, MPC8535/36の組立工場としてフリースケール・マレーシアKLM工場を追加認定中です。(現在の組立工場は外注ASE Kaohsiungです。)

2) MPC8572, MPC8535/36のサブストレートサプライヤとして2社(M社・C社)を追加認定中です。

3) MPC8533/44のサブストレートサプライヤとして1社(C社)を追加認定中です。(MPC8533/44の組立工場はKLMから変更ありません。前述のM社のサブストレートサプライヤはすでに認定済みです。)

4) MPC8533/44のアンダーフィル材にC社を追加します。MPC8572, MPC8535/36でKLM工場で使用するアンダーフィルサプライヤと同じです。

変更事項を表にまとめましたので添付別紙をご参照ください。

認定は5月末日を予定しています。

変更理由:

生産性向上

対象製品:

添付別紙をご参照ください。

変更(変更品出荷)時期:

変更開始日: 2013年7月2日

出荷日を特定することはできません。

変更品の見分け方:

1) MPC8572, MPC8535/36

組立地については捺印上の生産地を示す英字で識別できます。

- フリースケールマレーシアKLM工場 生産地の表記 【MSIA】 (マレーシア)
- 現行の外注ASE Kaohsiung 生産地の表記 【TAIW】 (台湾)

2) MPC8533/44

外観で識別することはできません。

その他:

サンプルのご提供が可能です。

Product Families	Current Assembly Site	Additional Assembly Site	Current Assy Site Substrate Supplier	Additional Site Substrate Supplier	Current Assy Site Underfill	Additional Assy Site Underfill
8572	ASE-KH	FSL KLM	N	C;M	A	C
8535/36	ASE-KH	FSL KLM	N; Y	C;M	A	C
8533/44	FSL KLM	No Change	M	C;M	B	C

JPCN2013-0034(15579)
MPC8572VTATLD
SC8533EVTARJ
MPC8572CLVTAULD
MPC8572VTAULD
MPC8572LVTAULD
SC8544CPXAQG
SCW8536E
SC8544PXANG
PPC8533VTALFA
PPC8544VTAQGA
PPC8533VTAQGA
PPC8544VTALFA
MPC8544EVTAQG
MPC8544VTAQG
SC411206A
MPC8536CVTAQGA
MPC8536EBVTAULA
MPC8536CVTAULA
MPC8535BVTANGA
MPC8536EBVTATHA
MPC8536AVTAQGA
MPC8536CVTANGA
MPC8535BVTAKGA
SC8536BPXATHA
MPC8536EBVTAVLA
MPC8536BVTAVLA
MPC8536CVTAVLA
MPC8536EBVTAQGA
MPC8536AVTATHA
MPC8536AVTAULA
MPC8536BVTAKGA
MPC8536EAVTAKGA
MPC8536EBVTANGA
MPC8535AVTATHA
MPC8535EBVTAQGA
MPC8536AVTANGA
MPC8535BVTATHA
MPC8536ECVTATHA
MPC8536EAVTAULA
MPC8536EAVTANGA
MPC8535EBVTANGA
MPC8536ECVTAKGA
MPC8536ECVTAQGA
MPC8535EBVTATHA
MPC8536ECVTAVLA
MPC8535AVTANGA
MPC8536BVTANGA
MPC8536ECVTAULA
MPC8535ECVTAKGA
MPC8536EAVTAVLA
MPC8536BVTATHA
MPC8536BVTAVLA
MPC8536AVTAVLA
MPC8536EAVTAQGA

MPC8536AVTAKGA
MPC8536EAVTATHA
MPC8536AVTAQG
MPC8536BVTAKG
MPC8536BVTATH
MPC8544VTAQGA
MPC8544VTALFA
SC411EAVTAQGA
SC411EBVTAVLA
SC411EBVTAULA
SC411EAVTAVLA
SC411ECVTAULA
MPC8572EPXAVNE
MPC8572EVTAULE
MPC8572ELVTAVNE
PPC8572EPXAVNE
MPC8572ELVTAULE
MPC8572VTATLE
MPC8572EVTAVNE
MPC8572EPXARLE
PPC8572EVTAVNE
MPC8572VTAVNE
PPC8572ELVTAVNE
MPC8572LVTAVNE
PPC8572EVTARLE
MPC8572EVTARLE
MPC8572ELPXAVNE
MPC8572EPXATLE
PPC8572VTAVNE
MPC8572VTAULE
MPC8572EVTATLE
MPC8572EPXAULE
MPC8572LVTAULE
MPC8535BVTATLA
MPC8544VTALF
SC8536EAVTAVLA
MPC8544VTARJA
MPC8544VTANGA
PPC8536AVTANGA
PPC8536EBVTAULA
PPC8536AVTATHA
PPC8535AVTANGA
PPC8535AVTATHA
PPC8536EAVTAVLA
PPC8536AVTAVLA
PPC8535BVTANGA
PPC8536EBVTAVLA
SC8572CVTAQJD
PPC8544ECPXALFA
KMPC8544EVTANGA
KMPC8544VTALFA
KMPC8533EVTALFA
KMPC8544CVTALFA
KMPC8544EVTAQGA
KMPC8544VTAQGA

KMPC8533VTALFA
MPC8533VTALF
PPC8533EVTATHA
SC8544CPXANG
MPC8544ECVTANG
MPC8544ECVTALF
PPC8544CVTALFA
MPC8572ECLPXATLE
MPC8572ECLVTAULE
MPC8572ECVTARLE
MPC8572ECVTAULE
MPC8572ECLPXARLE
MPC8572ECPXAVNE
MPC8572CLVTAULE
SC8544PXANGA
MPC8536ECVTAUL
SC8536BPXATH
MPC8536ECVTAQG
SC41101A
SC8544CPXAQGA
SC8544CPXANGA
MPC8533EVTANG
MPC8536EBVTAVL
SC8544PXARJA
MPC8544VTARJ
MPC8533EVTARJ
MPC8533EVTALF
MPC8533VTARJ
MPC8544EVTARJ
MPC8533EVTAQG
MPC8533EVTARJA
MPC8533EVTANGA
MPC8533VTAQGA
MPC8544ECVTALFA
MPC8533VTANGA
MPC8533EVTALFA
MPC8533VTARJA
MPC8544ECVTANGA
MPC8544CVTALFA
MPC8544CVTANGA
MPC8544CVTAQGA
SC8544ECPXALFA
SC41048A
SC8533EVTATHA
PPC8544EVTAQGA
MPC8544EVTAQGA
SC41047A
MPC8544EVTANGA
MPC8544EVTALFA
SC41102A
PPC8544EVTANGA
MPC8544EVTARJA
SC41102
SC8544PXARJ
PPC8533EVTALFA

MPC8533EVTAQGA
MPC8544ECVTAQGA
SC8533EVTARJA
MPC8533VTALFA
SC411204A
MPC8544CVTAQG
SC8544ECPXALF
MPC8536EAVTATH
MPC8536EAVTAQG
MPC8544EVTALF
MPC8544ECVTAQG
MPC8544VTANG
MPC8533VTAQG
MPC8544EVTANG
MPC8544CVTANG
MPC8544CVTALF