



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20081114001

2008 年 12 月 19 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

データシート訂正(UCC1895/2895/3895xx製品)のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice		
変更概要	☒ Design/Specification		☐ Design	☒ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab		☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump		☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly		☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test		☐ Site	☐ Process	
	Others		☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	データシート RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS の記載訂正 現行　：Supply voltage, VDD MIN の記載 変更後：Supply voltage, VDD MIN の記載訂正				
対象製品	対象製品リスト参照				
変更時期	データシート訂正は 12 月上旬に実施済みです。 変更品の出荷は 2009 年 3 月下旬を予定しています。 (サンプルは 2009 年 2 月上旬を予定しています。)				
品質認定試験	☐ 計画		☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し		☐ 変更あり		
備考	—				

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、発行済みのデータシートに訂正箇所がありその訂正をお知らせするものです。弊社 PWR (パワーマネジメント) “UCC1895/2895/3895xx”製品について、製品の変更は一切ありませんが、製品特性をより反映する為にデータシートの記載訂正を実施しました。更新済のデータシートについては、下記webを参照ください。尚、今回の変更で訂正対象項目を除き、製品についての互換性(寸法/交差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

理由：製品特性をより反映する為

対象製品リスト

対象製品名				
UCC1895J	UCC2895N	UCC2895Q	UCC3895N	UCC3895Q
UCC1895L	UCC2895NG4	UCC2895QG3	UCC3895NG4	UCC3895QG3
UCC2895DW	UCC2895PW	UCC3895DW	UCC3895PW	
UCC2895DWG4	UCC2895PWG4	UCC3895DWG4	UCC3895PWG4	
UCC2895DWTR	UCC2895PWTR	UCC3895DWTR	UCC3895PWTR	
UCC2895DWTRG4	UCC2895PWTRG4	UCC3895DWTRG4	UCC3895PWTRG4	

詳細：

1. Datasheet#

SLUS157L ⇒ SLUS157M

<http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2895.pdf>

Item	Page/Location	Description of Change
C.1	Pg. 3, Supply voltage, V_{DD} “RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS” table	Change MIN spec value from 9V to 10V

C.1 Pg. 3, Supply voltage, V_{DD} “RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS” table

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

	MIN	TYP	MAX	UNIT
Supply voltage, V_{DD}	9		16.5	V



RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

	MIN	TYP	MAX	UNIT
Supply voltage, V_{DD}	10		16.5	V