



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090506000

2009 年 6 月 18 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタムドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 (牧)TI-Taiwan製造 14/16 ピンPW/PWPパッケージ製品 キャリアテープ変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

|        |                                                                                          |                                                                                          |                                                  |                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 通知タイプ  | <input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)                                           |                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Final notice |                                     |
| 変更概要   | Design/Specification                                                                     | <input type="checkbox"/> Design                                                          | <input type="checkbox"/> Electrical              | <input type="checkbox"/> Mechanical |
|        | Wafer Fab                                                                                | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process                 | <input type="checkbox"/> Material   |
|        | Wafer Bump                                                                               | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process                 | <input type="checkbox"/> Material   |
|        | Assembly                                                                                 | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process                 | <input type="checkbox"/> Material   |
|        | Test                                                                                     | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process                 |                                     |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> Others                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> - |                                                  |                                     |
| 変更内容   | TI-Taiwan 製造 14/16 ピン PW/PWP パッケージ製品キャリアテープ変更<br>現行   ：製品端子保護性向上 未対応<br>変更後：製品端子保護性向上 対応 |                                                                                          |                                                  |                                     |
| 対象製品   | 対象製品リスト参照                                                                                |                                                                                          |                                                  |                                     |
| 変更時期   | 6 月下旬の出荷より予定しています。                                                                       |                                                                                          |                                                  |                                     |
| 品質認定試験 | <input type="checkbox"/> 計画                                                              |                                                                                          | <input type="checkbox"/> 終了                      |                                     |
| 製品表示   | <input checked="" type="checkbox"/> 変更無し                                                 |                                                                                          | <input type="checkbox"/> 変更あり                    |                                     |
| 備考     | －                                                                                        |                                                                                          |                                                  |                                     |

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。  
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは[pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com)にお問い合わせ下さい。

以上

## 変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

TI-Taiwan(台湾)サイト製造 14/16ピンPW/PWPパッケージ製品について、輸送及び取り扱い時の製品端子保護性向上の為に、キャリアテープ(部材型番：4136158-0126)に変更し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容

製品端子保護性向上キャリアテープ

現行

未対応

変更後

対応

理由：テープポケット形状改善による輸送及び取り扱い時の製品端子保護性向上の為

## 対象製品リスト

| 対象製品名           |                |                   |                |                  |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| ADS1130IPWR     | DAC8564IPWRG4  | SN65LVDS050PWR    | TLV2475CPWRG4  | TPS54283PWPR     |
| ADS1208IPWR     | DAC8564IPWR    | SN65LVDS050PWRG4  | TLV2475IPWR    | TPS54283PWPRG4   |
| ADS1208IPWRG4   | DAC8564IPWRG4  | SN65LVDS051PWR    | TLV2475IPWRG4  | TPS54286PWPR     |
| ADS1230IPWR     | DAC8564IPWR    | SN65LVDS051PWRG4  | TLV2544CPWR    | TPS54286PWPRG4   |
| ADS1230IPWRG4   | DAC8564IPWRG4  | SN65LVDS122PWR    | TLV2544CPWRG4  | TPS54290PWPR     |
| ADS1271BPWR     | DAC8564IPWR    | SN65LVDS122PWRG4  | TLV2544IPWR    | TPS54291PWPR     |
| ADS1271BPWRG4   | DAC8564IPWRG4  | SN65LVDS180PWR    | TLV2544IPWRG4  | TPS54292PWPR     |
| ADS1271PWR      | DAC8565IPWR    | SN65LVDS180PWRG4  | TLV5604CPWR    | TPS54350MPWPREP  |
| ADS1271PWRG4    | DAC8565IPWRG4  | SN65LVDS22PWR     | TLV5604CPWRG4  | TPS54350MPWPREP4 |
| ADS7229IPWR     | DAC8565IPWR    | SN65LVDS22PWRG4   | TLV5604IPWR    | TPS54350PWPR     |
| ADS7229IPWRG4   | DAC8565IPWRG4  | SN65LVDS31PWR     | TLV5604IPWRG4  | TPS54350PWPRG4   |
| ADS7230IPWR     | DAC8565IPWR    | SN65LVDS31PWRG4   | TLV5614CPWR    | TPS54350QWPWRQ1  |
| ADS7230IPWRG4   | DAC8565IPWRG4  | SN65LVDS32PWR     | TLV5614CPWRG4  | TPS54352PWPR     |
| ADS7279IPWR     | DAC8565IPWR    | SN65LVDS32PWRG4   | TLV5614IPWR    | TPS54352PWPRG4   |
| ADS7279IPWRG4   | DAC8565IPWRG4  | SN65LVDS33PWR     | TLV5614IPWRG4  | TPS54353PWPR     |
| ADS7280IPWR     | DAC8568IPWR    | SN65LVDS33PWRG4   | TLV5614MPWPREP | TPS54353PWPRG4   |
| ADS7280IPWRG4   | DAC8568IPWR    | SN65LVDS348PWR    | TLV5627CPWR    | TPS54354MPWPREP  |
| ADS8327BPWR     | DAC8568IPWR    | SN65LVDS348PWRG4  | TLV5627CPWRG4  | TPS54354PWPR     |
| ADS8327BPWRG4   | DAC8568IPWR    | SN65LVDS390PWR    | TLV5627IPWR    | TPS54354PWPRG4   |
| ADS8327PWR      | DAC8574IPWR    | SN65LVDS390PWRG4  | TLV5627IPWRG4  | TPS54355PWPR     |
| ADS8327PWRG4    | DAC8574IPWRG4  | SN65LVDS391PWR    | TPIC6C595PWR   | TPS54355PWPRG4   |
| ADS8328BPWR     | DAC8580IPWR    | SN65LVDS391PWRG4  | TPIC6C595PWRG4 | TPS54356MPWPREP  |
| ADS8328BPWRG4   | DAC8580IPWRG4  | SN65LVDT122PWR    | TPIC6C596PWR   | TPS54356PWPR     |
| ADS8328IPWR     | DAC8581IPWR    | SN65LVDT122PWRG4  | TPIC6C596PWRG4 | TPS54356PWPRG4   |
| ADS8328IPWRG4   | DAC8581IPWRG4  | SN65LVDT33PWR     | TPS2011APWR    | TPS54357PWPR     |
| ADS8329BPWR     | DAC8802IPWR    | SN65LVDT33PWRG4   | TPS2011APWRG4  | TPS54357PWPRG4   |
| ADS8329BPWRG4   | DAC8802IPWRG4  | SN65LVDT348PWR    | TPS2013APWR    | TPS54383PWPR     |
| ADS8329PWR      | DAC8812IPWR    | SN65LVDT348PWRG4  | TPS2013APWRG4  | TPS54383PWPRG4   |
| ADS8329PWRG4    | DAC8812IPWRG4  | SN65LVDT390PWR    | TPS2140IPWR    | TPS54386PWPR     |
| ADS8330BPWR     | DAC8812IPWR    | SN65LVDT390PWRG4  | TPS2140IPWRG4  | TPS54386PWPRG4   |
| ADS8330BPWRG4   | DAC8812IPWRG4  | SN65MLVD047APWR   | TPS2141IPWR    | TPS54550PWPRG4   |
| ADS8330IPWR     | DAC8871SBPWR   | SN65MLVD047APWRG4 | TPS2141IPWRG4  | TPS54550PWPRG4   |
| ADS8330IPWRG4   | DAC8871SBPWRG4 | SN65MLVD047PWR    | TPS2141IPWR-LI | TPS55383PWPR     |
| BQ2205LYPWR     | DAC8871SPWR    | SN65MLVD047PWRG4  | TPS2145IPWR    | TPS55383PWPRG4   |
| BQ2205LYPWRG4   | DAC8871SPWRG4  | SN75LVDS390PWR    | TPS2145IPWRG4  | TPS55386PWPR     |
| BQ2490IPWR      | DRV8800PWPR    | SN75LVDS390PWRG4  | TPS2150IPWR    | TPS55386PWPRG4   |
| BQ2490IPWRG4    | DRV8801PWPR    | SN75LVDS391PWR    | TPS2150IPWRG4  | TPS61030PWPR     |
| BUF04701AIPWR   | HPA00078PWPR   | SN75LVDS391PWRG4  | TPS2151IPWR    | TPS61030PWPRG4   |
| BUF04701AIPWRG4 | HPA00164PWPR   | SN75LVDT390PWR    | TPS2151IPWRG4  | TPS61031PWPR     |
| BUF05703PWR     | HPA00229IPWRG4 | SN75LVDT390PWRG4  | TPS2221PWPR    | TPS61031PWPRG4   |
| BUF05703PWRG4   | HPA00338PWPR   | THS3096PWPR       | TPS2221PWPRG4  | TPS61032PWPR     |
| BUF05704AIPWR   | HPA00431PWPR   | THS3096PWPRG4     | TPS2830PWPR    | TPS61032PWPRG4   |
| BUF05704AIPWRG4 | HPA00443PWPR   | THS3115CPWR       | TPS2830PWPRG4  | TPS61120PWR      |
| BUF06703PWR     | HPA00449PWPR   | THS3115CPWRG4     | TPS2831PWPR    | TPS61120PWRG4    |
| BUF06703PWRG4   | HPA00468IPWR   | THS3115IPWR       | TPS2831PWPRG4  | TPS61121PWR      |
| BUF06704AIPWR   | HPA00547PWPR   | THS3115IPWRG4     | TPS2834PWPR    | TPS61121PWPRG4   |
| BUF06704AIPWRG4 | HPA00576PWPR   | THS3125IPWR       | TPS2834PWPRG4  | TPS61122PWR      |
| DAC5573IPWR     | HPA00630IPWR   | THS3125IPWRG4     | TPS2835PWPR    | TPS61122PWRG4    |
| DAC5573IPWRG4   | HPA00696IPWR   | THS6022CPWR       | TPS2835PWPRG4  | TPS61130PWR      |
| DAC6573IPWR     | MPL2674QPWR    | THS6022CPWRG4     | TPS40020PWPR   | TPS61130PWRG4    |

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

|                |                   |                 |                   |                |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| DAC65731PWRG4  | PCM4201PWR        | THS60221PWPR    | TPS40020PWRG4     | TPS61131PWR    |
| DAC75641APWR   | PCM4201PWRG4      | THS60221PWRG4   | TPS40021PWPR      | TPS61131PWRG4  |
| DAC75641APWRG4 | SN0403055PWPR     | THS6043CPWPR    | TPS40021PWRG4     | TPS61132PWR    |
| DAC75641CPWR   | SN0403055PWRG4    | THS6043CPWPRG4  | TPS40050PWPR      | TPS61132PWRG4  |
| DAC75641CPWRG4 | SN0405001PWPR     | THS60431PWPR    | TPS40050PWRG4     | TPS61175PWPR   |
| DAC75651APWR   | SN0405001PWRG4    | THS60431PWRG4   | TPS40050QPWPRQ1   | TPS61500PWPR   |
| DAC75651APWRG4 | SN0405063PWPR     | THS6053CPWPR    | TPS40051PWPR      | TRF37501PWR    |
| DAC75651CPWR   | SN0405063PWRG4    | THS6053CPWPRG4  | TPS40051PWRG4     | TRF37501PWRG4  |
| DAC75651CPWRG4 | SN0612074PWPR     | THS6093CPWPR    | TPS40051QPWPRQ1   | TSC20031PWR    |
| DAC75731PWR    | SN0612074PWRG4    | THS6093CPWPRG4  | TPS40052PWPR      | TSC20031PWRG4  |
| DAC75731PWRG4  | SN0805014PWPR     | THS7530PWPR     | TPS40052PWRG4     | TSC20031PWRQ1  |
| DAC81641APWR   | SN0805014PWRG4    | THS7530PWRG4    | TPS40053PWPR      | TSC2046E1PWR   |
| DAC81641APWRG4 | SN0805026PWPR     | TL1451ACPWR/5   | TPS40053PWRG4     | TSC2046E1PWRG4 |
| DAC81641BPWR   | SN0805026PWRG4    | TL1451ACPWR/5G4 | TPS40053QPWPRQ1   | TSC20461PWR    |
| DAC81641BPWRG4 | SN0806054PWPR     | TLV0834CPWPR    | TPS40054PWPR      | TSC20461PWRG4  |
| DAC81641CPWR   | SN10503PWPR       | TLV0834CPWPRG4  | TPS40054PWRG4     | UCC27221PWPR   |
| DAC81641CPWRG4 | SN10503PWRG4      | TLV08341PWR     | TPS40055MPWPREP   | UCC27221PWRG4  |
| DAC81641DPWR   | SN65LVCP22PWPR    | TLV08341PWRG4   | TPS40055MPWPREPG4 | UCC27222PWPR   |
| DAC81641DPWRG4 | SN65LVCP22PWRG4   | TLV15041PWR     | TPS40055PWPR      | UCC27222PWRG4  |
| DAC81651APWR   | SN65LVCP23PWPR    | TLV15041PWRG4   | TPS40055PWRG4     | UCC27223PWPR   |
| DAC81651APWRG4 | SN65LVCP23PWRG4   | TLV1544CPWPR    | TPS40056PWPR      | UCC27223PWRG4  |
| DAC81651BPWR   | SN65LVDM050PWPR   | TLV1544CPWPRG4  | TPS40056PWRG4     | UCD7100PWPR    |
| DAC81651BPWRG4 | SN65LVDM050PWRG4  | TLV15441PWR     | TPS40057PWPR      | UCD7100PWRG4   |
| DAC81651CPWR   | SN65LVDM051PWR    | TLV15441PWRG4   | TPS40057PWRG4     | UCD7201PWPR    |
| DAC81651CPWRG4 | SN65LVDM051PWRG4  | TLV2474A1PWPR   | TPS40057QPWPRQ1   | UCD7201PWRG4   |
| DAC81651DPWR   | SN65LVDM180PWPR   | TLV2474A1PWRG4  | TPS40060PWPR      | UCD8220PWPR    |
| DAC81651DPWRG4 | SN65LVDM180PWRG4  | TLV2474APWPRQ1  | TPS40060PWRG4     | UCD8220PWRG4   |
| DAC81681CPWR   | SN65LVDM22PWPR    | TLV2474CPWPR    | TPS40061PWPR      | V62/05617-01XE |
| DAC85341PWR    | SN65LVDM22PWRG4   | TLV2474CPWPRG4  | TPS40061PWRG4     | V62/06602-01XE |
| DAC85341PWRG4  | SN65LVDS047PWPR   | TLV24741PWPR    | TPS40070PWPR      | V62/06610-01XE |
| DAC85541PWR    | SN65LVDS047PWRG4  | TLV24741PWRG4   | TPS40070PWRG4     | V62/07616-03XE |
| DAC85541PWRG4  | SN65LVDS048APWR   | TLV2474QPWPRQ1  | TPS40071PWPR      | V62/07616-05XE |
| DAC85551PWR    | SN65LVDS048APWRG4 | TLV2475A1PWPR   | TPS40071PWRG4     |                |
| DAC85551PWRG4  | SN65LVDS049PWPR   | TLV2475A1PWRG4  | TPS40077PWPR      |                |
| DAC85641APWR   | SN65LVDS049PWRG4  | TLV2475CPWPR    | TPS40077PWRG4     |                |

詳細：今回の変更に伴い、下図のようにキャリアテープが変更されます。




図1 現行キャリアテープ外形寸法図(部材型番：4136158-0064)




図2 変更後キャリアテープ外形寸法図(部材型番：4136158-0126)